



MARCADOR DE COSTURA

Simplemente haga movimientos circulares a lo largo del cuero para marcar el espacio de las puntadas y obtener resultados uniformes y parejos cada vez.

Tamaño 5: 1 agujero cada 5.0 mm

Tamaño 6: 1 agujero cada 4.0 mm

Tamaño 7: 1 agujero cada 3.5 mm

Tamaño 8: 1 agujero cada 3.0 mm