



## BORON-NITRIDE MOLD RELEASE SPRAY ZYP

Trennmittel für Borstickstoff-Sprühformen.

- Einfach anzuwenden, ermöglicht eine trennende Schicht auf Keramik- und Edelstahlformen.
- Besonders geeignet für hochauflösende Formen wie Gussformen.
- Ideal für Anwendungen bis zu 980°C.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die zu behandelnden Oberflächen von Öl, Schmutz, Ablagerungen usw. reinigen.
- Dose mindestens 1 Minute lang schütteln.
- Die Dose 20-30 cm von der Oberfläche entfernt halten und eine dünnen, gleichmäßigen Schicht mit regelmäßigen Bewegungen auftragen.
- 1-2 Minuten trocknen lassen und bei Bedarf erneut auftragen.

### SPECIFICHE

SKU	Verpackung
30618	369 GR